

ULTRACARE HD CLEANER

Detergente profesional concentrado de altas prestaciones para la eliminación de suciedad orgánica y para la limpieza profunda de superficies. También es eficaz como quita ceras para ceras en base agua y metalizadas



PRODUCTO CON CO₂ TOTALMENTE COMPENSADO

UltraCare HD Cleaner forma parte de la línea de productos con *total compensación de CO₂ en todo el ciclo de vida*. Las emisiones de CO₂ medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos de la línea Zero para el año 2025 mediante la metodología LCA, han sido compensadas mediante la adquisición de créditos de carbono certificados en apoyo a proyectos de protección forestal. Un compromiso con el planeta, las personas y la biodiversidad. Para más detalles sobre el cálculo de las emisiones y sobre proyectos de mitigación climática, financiados mediante créditos de carbono certificados, visita la página www.mapei.com.pe

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Limpia eficazmente superficies particularmente sucias en:

- gres porcelánico, cerámica, vidrio, piedra natural sin pulir, hormigón, terracota, gres.

Si se usa puro, puede eliminar las manchas rebeldes del gres porcelánico.

Es capaz de eliminar los pretratamientos del gres porcelánico.

Gracias a su eficaz acción limpiadora y desengrasante, es ideal para la preparación de superficies cerámicas y pétreas existentes antes de la aplicación de productos cementosos (como niveladores y / o adhesivos) para favorecer la adherencia y evitar desprendimientos; utilizado para tal fin, debe ser seguido de un enjuague abundante con agua.

Es ideal para restaurar superficies, incluida la eliminación de tratamientos previos realizados con ceras al agua y metalizadas.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

UltraCare HD Cleaner es un detergente concentrado. Su fórmula especial garantiza un alto grado de limpieza respetando las superficies sobre las que se utiliza. Es adecuado para su uso en varios tipos de materiales y se puede usar con diferentes proporciones de dilución según sea necesario.

AVISOS IMPORTANTES

- Nunca use **UltraCare HD Cleaner** en superficies enceradas, excepto cuando desee eliminar el tratamiento de ceras, o en superficies tratadas con productos que no sean resistentes a los quita ceras. En caso de duda, realice una prueba preliminar en un área poco visible.
- Realice una prueba si se utiliza sobre PVC, caucho y linóleo para comprobar su idoneidad y así evitar que pueda dañar el color y el aspecto de la superficie. Puede dañar las superficies de metacrilato.

- No lo use sobre superficies de madera ni sobre piedra pulida.
- Se recomienda utilizar **UltraCare HD Cleaner** con guantes de goma.
- **UltraCare HD Cleaner** no daña las superficies metálicas o galvanizadas; sin embargo, dada la variedad de materiales disponibles en el mercado, siempre se recomienda una prueba preliminar a diferentes concentraciones.

MODO DE APLICACIÓN

Utilice **UltraCare HD Cleaner** puro para eliminar las manchas del gres porcelánico. Aplicar sobre la mancha y dejar actuar hasta que esté completamente seco (aproximadamente una hora a +23°C y 50% de humedad relativa). Luego proceda con el lavado con agua y posterior aclarado. Si es necesario, use una esponja abrasiva como un estropajo o tampón blanco tipo Scotch-Brite® durante la fase de lavado.

Utilice **UltraCare HD Cleaner** diluido con agua en una proporción de 1:10 a 1:20 para una limpieza profunda de las superficies. Extienda la solución así obtenida sobre las superficies que se desee intervenir, deje actuar durante 5-10 minutos y luego proceda a la limpieza con una máquina rotativa mono disco o con un estropajo abrasivo. Recoja el líquido residual y luego enjuague bien con agua limpia. En el caso de suciedad rebelde o grasienta, el producto se puede diluir con agua en una proporción de 1: 5 para aumentar su concentración. Si la suciedad persiste, puede repetir el proceso. Elimine siempre el líquido residual y asegúrese de que la superficie esté bien enjuagada con agua limpia.

UltraCare HD Cleaner se puede utilizar diluido en una proporción de 1: 5 para eliminar las ceras de las superficies tratadas con ceras en base agua y metalizadas, tanto para eliminar completamente el tratamiento como para preparar las superficies para una nueva aplicación.

Aplicar la solución sobre las superficies que desee limpiar y deje actuar durante 5-10 minutos. Luego proceda con la limpieza con máquina rotativa mono disco o con un estropajo abrasivo. Enjuague con agua limpia. Si es necesario, repita la operación.

Se puede usar **UltraCare HD Cleaner** con máquinas de limpieza de pavimentos siguiendo las instrucciones del fabricante.

CONSUMO

Con un litro de **UltraCare HD Cleaner** diluido 1:20 con agua se pueden limpiar aproximadamente 200 m² de superficie.

Diluido en una proporción de 1:5 con agua, la cobertura es de aproximadamente 30 m² de superficie. El consumo depende de la dilución, el grado y tipo de suciedad y la superficie a tratar.

PRESENTACIÓN

UltraCare HD Cleaner está disponible en envases de 1 litro y 5 litros.

ALMACENAMIENTO

UltraCare HD Cleaner, almacenado en su embalaje original, tiene una vida útil de 3 años.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la Ficha de seguridad del producto, disponible en www.mapei.com.pe

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido
Color:	opalescente
Densidad:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Temperatura de aplicación permitida:	de 0°C a +40°C
Tiempo de espera antes de enjuagar:	5 minutos

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com.pe

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.pe

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Perù SAC

Av. Los Eucaliptos Lote 1C2 Sublote B-1 Santa Genoveva Lurín Lima - PERU



+51 1 500 6180



www.mapei.com.pe



info@mapei.com.pe

11006-3-2025 es-pe (PE)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

